

info	tipo	pratica	del	prot.	avente titolo	ubicazione	zona	oggetto
Suap	CILA	130	23/11/2018	7882	Ziggiotti Mariantonietta	VIA CIMITERO 2		manutenzione straordinaria e fusione di due unità residenziali - Importato da SUAP numero: ZGGMNT86D64C743Q-20112018-1100
Suap	CILA	129	21/11/2018	7791	Birsoianu Ioan	VIA VENETO 15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTI, SOSTITUZIONE CALDAIA, TINTEGGIATURE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI. - Importato da SUAP numero: BRSNIO64D27Z129M-09112018-1122
	CILA	126	05/11/2018	7284	Sandon Pietro			COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI -CILA - TITOLARE SANDON PIETRO
Coll	CILA	128	23/10/2018	7001	Rizzo Ivan	VIA TORREROSSA 6		manutenzione straordinaria di una porzione di fabbricato ad uso residenziale
Coll	CILA	117	16/07/2018	4683	Zoccarato Roberto		E2A	RISTRUTTURAZIONE PASSO CARRAIO E PEDONALE
Suap	CILA	133	11/07/2018	4572	Toniolo Chiara	VIA TORREROSSA		trattasi di CILA in Sanatoria secondo l'art. 6-bis comma 5 del DPR 380/01 per la divisione di una autorimessa per ricavare due autorimesse distinte e la demolizione un divisorio sull'ingresso dell'abitazione al piano terra - Importato da SUAP numero: TNLCHR68H55L840E-05072018-0955
	CILA	94	11/06/2018	3814	Saccardo Claudio			installazione impianto fotovoltaico potenza 4,5 kW
	CILA	99	16/04/2018	2621	Mezzaro Alessandro	VIA VILLAFRANCA 31		manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni di 2 stanze e del cortile, ed il rifacimento di un bagno
Mad	CILA	116	16/04/2018	2620	Bisello Orlando	VIA BAMBINI DI BESLAN		CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
San	CILA	1	21/03/2018	2061	Basso Giuseppe	VIA TORREROSSA	E2B	costruzione di una recinzione
	CILA	91	20/03/2018	2013	Furlan Aldo	VIA DOURADINA 39		COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' ASSEVERATA - CILA. MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E POSA PERGOTENDA
	CILA	89	13/02/2018	1076	Bisson Silvano	VIA VILLAFRANCA 29/29A	C1.1	comunicazione inizio lavori asseverata - CILA. Accorpamento di unità immobiliari a destinazione residenziale esistenti e modifiche interne con demolizione e nuova realizzazione di parete interna divisoria.